

## Produkteigenschaften

### Original Strangfuß Klinker Riemchen

Der Produktionsprozess des Strangpressverfahrens, in dem die Lochsteine »Original Strangfuß Klinker« hergestellt werden, bedingt ihre besonderen optischen Eigenschaften. Die Klinker werden in ihrer kompletten Form produziert und nach dem Brand vor Ort als Riemchen zugeschnitten. Die Oberflächenbearbeitung der echten Fußseiten, die als Sichtseiten verwendet werden, ist der authentische und unnachahmliche Fußabdruck der Privatziegelei Hebrok. Diese besonderen Eigenschaften sind:

- rechteckige Form
- unregelmäßig starke Farbverläufe auf Läufern und Köpfen
- Einkerbungen, Rillen und Ritzen als typvolle Abdrücke
- Bandklammerabdrücke
- feine Oberflächenhaarrisse
- Kantenabplatzungen an Läufern und Köpfen
- scharfkantige hervorstehende Läuferfase
- rubbeliger ausgefranster Läuferfasenschnitt
- unregelmäßige Form und Ausbildung der Läuferfase
- nasse Klinker wirken dunkler
- Winkelriemchen, Flachsturzwinkelriemchen nicht immer 90° bzw. winkelig
- Durch die prismatische Form sind unterschiedliche/unregelmäßige Dicken bei den jeweiligen Riemchen, Winkelriemchen, Formwinkelriemchen, Lagerflächenhochkantschnitten und Flachsturzwinkelriemchen möglich
- Lagerflächenhochkantschnitte und Flachsturzwinkelriemchen haben auf der Seite der Lagerfläche eine unterschiedliche Optik zu den Läufer- und Kopfseiten
- Bei Wechselsortierungen unterschiedliche Maße der Vor- und Rückseite
- Die Rückseite der Riemchen ist i.d.R. glatt bzw. sägerau

Diese besonderen Eigenschaften und optischen Begebenheiten gehören zum normalen Erscheinungsbild der Original Strangfuß Klinker Riemchen. Ein wichtiger Aspekt ist die spezielle und einzigartige Verwendung der original Fußseiten als Sichtseiten mit den einzigartigen Läuferfasenschnitten. Das Vorkommen und die Häufigkeit dieser Eigenschaften sind nur bedingt reproduzierbar und daher im Produktionsprozess nicht steuerbar. Diese optischen Eigenschaften stellen sich während des Herstellungsprozesses der Steine zufällig ein. Sie stellen keine Gefahr von Frostschäden dar. Unsere Produkte sind frostfest.




Ziegelei Hebrok GmbH & Co. KG  
Ziegeleiweg 5  
49170 Natrup-Hagen  
Deutschland  
[info@ziegelei-hebrok.de](mailto:info@ziegelei-hebrok.de)

Disposition  
Tel. +49 5405/98 02-11  
Fax +49 5405/98 02-911  
  
Verwaltung  
Tel. +49 5405/98 02-38

Vertrieb  
Tel. +49 5405/98 02-0  
Fax +49 5405/98 02-39

Sparkasse Osnabrück  
DE30 2655 0105 1643 1046 70  
NOLADE22XXX

Amtsgericht Osnabrück, HRA 110013  
Sitz: Natrup-Hagen  
p.h.G. Ziegel- und Klinkerwerk Hebrok Verwaltungs GmbH  
Amtsgericht Osnabrück, HRB 205827  
Sitz: Natrup-Hagen  
Geschäftsführer Jörn Hebrok  
Geschäftsführerin Maria-Theresia Hebrok-Stenau  
St.-Nr. 65/226/28000, USt-IdNr. DE 117 582 386



Ziegelei Hebrok GmbH & Co. KG  
Ziegeleiweg 5  
49170 Natrup-Hagen  
Deutschland  
info@ziegelei-hebrok.de

Disposition  
Tel. +49 5405/98 02-11  
Fax +49 5405/98 02-911  
Verwaltung  
Tel. +49 5405/98 02-38

Vertrieb  
Tel. +49 5405/98 02-0  
Fax +49 5405/98 02-39

Sparkasse Osnabrück  
DE30 2655 0105 1643 1046 70  
NOLADE22XXX

Amtsgericht Osnabrück, HRA 110013  
Sitz: Natrup-Hagen  
p.h.G. Ziegel- und Klinkerwerk Hebrok Verwaltungs GmbH  
Amtsgericht Osnabrück, HRB 205827  
Sitz: Natrup-Hagen  
Geschäftsführer Jörn Hebrok  
Geschäftsführerin Maria-Theresia Hebrok-Stenau  
St.-Nr. 65/226/28000, USt-IdNr. DE 117 582 386